

202. 17.10.3.2016



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
w Tczewie, woj. pomorskie
PZ.5580.2.16.1.2016

Pelplin, dnia 31.05.2016 r.

KOPIA/ORIGINAL

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 12, poz.68 z 2009r. z późn. zm.) oraz §§ 1, 2, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225 z 2005 r. poz. 1934)

kpt. Mariusz Stawicki – kierownik sekcji st.sekc. Piotr Stolc – starszy technik

(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko)

przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie

(nazwa jednostki organizacyjnej)

legitymujący się upoważnieniem **PZ.5580.2.16.2016** z dnia **18.05.2016 r.**

wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, przeprowadzili w dniach **30 i 31.05.2016 r.**

czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w

Miasto i Gmina Pelplin Plac Grunwaldzki 4 , 83-130 Pelplin

(nazwa i adres instytucji)

czynności przeprowadzono w obecności:

Mirosława Okupska – kierownik działu wod. – kan. PELKOM

Ewa Kosiecka – pracownik UMiG Pelplin

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki)

Zakres czynności:

Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych

Wykaz badanych obiektów :

Sposoby realizacji zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych na terenie gminy Pelplin (miejscowość Pelplin)

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

Czynności kontrolno – rozpoznawcze przeprowadza się w celu sprawdzenia stanu technicznego sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi używanymi do celów przeciwpożarowych (miejscowość Pelplin) oraz stacja uzdatniania wody zlokalizowana na ul.Akacyjowa na terenie miejscowości Rajkowy.

Czynności prowadzone były w następujących dniach przy udziale następujących osób:

Z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Tczewie czynności prowadzili:

kpt. Mariusz Stawicki – kierownik sekcji

st. sekc. Piotr Stolc – starszy technik

30.05.2016r

Dh Radosław Sarnowski – naczelnik OSP Pelplin

Dariusz Sarnowski – pracownik PELKOM

31.05.2016r

Dariusz Sarnowski – pracownik PELKOM

Funkcjonariusze na podstawie planu rozmieszczenia hydrantów w miejscowości Pelplin, przeprowadzili oględziny 74 hydrantów zewnętrznych. Przeprowadzona lustracja sieci wodociągowej, która stanowi źródło wody do celów przeciwpożarowych dla miejscowości Pelplin i jej uzbrojenia wykazała, że stan techniczny hydrantów oraz zasuw nie jest zadowalający.

Najczęściej stwierdzone uchybienia to:

- brak wymaganego oznakowania hydrantów i zasuw,
- brak pokryw na nasadach hydrantów,
- uszkodzone obudowy,
- uszkodzone nasady, uniemożliwiające podłączenie węży strażackich (urwane kły),
- utrudniony dostęp do hydrantów,
- utrudniony dostęp do zasuw.

Stacja uzdatniania wody w Rajkowach (3 zbiorniki po 7m³ wody). Podczas oględzin stwierdzono, że:

- stacja wyposażona jest w dodatkowe źródło zasilania w energię elektryczną (agregat przewoźny znajdujący się w UGiM Pelplin).

Ponadto na terenie gminy Pelplin zaopatrzenie w wodę do celów ppoż. realizowane jest z gminnej sieci wodociągowej (w miejscowościach Gręblin, Pelplin ul.Limanowskiego, Janiszewko, Rudno znajdują się zbiorniki ppoż. – na chwilę obecną nie spełniają one wymogów Polskiej Normy; zbiornik ppoż. spełniający wymogi Polskiej Normy znajduje się w Pomyjach, Bielewki (DPS Bielawki), Rudno COLMEC.

Do protokołu zostaną dołączone tabele z wyszczególnieniem skontrolowanych hydrantów zewnętrznych z ich usterkami.

W trakcie kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

1. Uchwała nr V/46/03 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 21 lutego 2003r w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pelplin.
2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Pelplin.
3. Zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pelplin.
4. Protokół przeglądu i pomiarów hydrantów gm. Pelplin.
5. Zestawienie SUW wg obsługi mieszkańców.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Brak wymaganego oznakowania hydrantów i zasuw (szczegółowe wyliczenie znajduje się w dołączonych do protokołu tabelach).
2. Brak pokryw na nasadach hydrantów (szczegółowe wyliczenie znajduje się w dołączonych do protokołu tabelach).
3. Uszkodzone obudowy hydrantów (szczegółowe wyliczenie znajduje się w dołączonych do protokołu tabelach).
4. Uszkodzone nasady, uniemożliwiające podłączenie węży strażackich (urwane kły) (szczegółowe wyliczenie znajduje się w dołączonych do protokołu tabelach).
5. Utrudniony dostęp do hydrantów (szczegółowe wyliczenie znajduje się w dołączonych do protokołu tabelach).
6. Utrudniony dostęp do zasuw (szczegółowe wyliczenie znajduje się w dołączonych do protokołu tabelach).
7. Brak hydrantów na ul. Wybudowanie od nr 1 do nr 13 na odległości 320m.

Uwagi kontrolującego:

1. Zaleca się w porozumieniu z Naczelnikiem OSP Pelplin w newralgicznych punktach miasta Pelplin wymienić hydranty podziemne na nadziemne w celu sprawniejszego prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych oraz lepszego dostępu do wody do celów ppoż.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół napisano na 3-ch stronach w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniami:

KONTROLOWANY:

.....
KIEROWNIK
ds. Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Mirosława Okupska

"PELKOM" Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 12
83 - 130 PEŁPLIN
tel. 058/536 12 16, 536 12 17
NIP 593 - 22 - 53 - 877
K - to BS Skórcz o/Pelplin
27 8342 0009 2001 8803 2000 0001

Specjalista ds. ppoż i BHP
.....
Ewa Kosiecka

KONTROLNIA SEKCJI
ds. kontrolno-rozpoznawczych

.....
kpt. Mariusz Stawicki

STARSZY TECHNIK
ds. kontrolno-rozpoznawczych

st. sekc. Piotr Stolec

