



POŁĄCZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO O Z OŚCIEŻNICĄ, OKNO OSADZONE POZA PŁASZCZYZNĄ MURU - PRZEKRÓJ POZIOMY



łącznik izolacji termicznej

Szczegół A

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego
 - mineralna:
 - podkład tynkarski
 - tynk mineralny
 - farba silikatowa



taśma uszczelniająca

A.M. NIERUCHOMOŚCI

Nazwa i adres obiektu:	Budynek przedszkola, Rajkowy, 83-130 Pelplin, działka nr 135/3.		
Inwestor:	Gmina Pelplin, ul. Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin.	Branża: ARCHITEKTURA	
Projektował:	mgr inż. Andrzej Marciniak upr. nr POM/0320/PWOK/11	Data:	08 / 2018
Tytuł rysunku:	POŁĄCZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z OŚCIEŻNICĄ, OKNO OSADZONE POZA PŁASZCZYZNĄ MURU - PRZEKRÓJ POZIOMY	Skala:	---
		Nr rys:	11