

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji




I. Wykonanie robót budowlanych wynikających z kosztorysu inwestorskiego oraz projektu budowlanego Centrum Kulturalnego zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z Infrastrukturą - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Projekt instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa**
1. Protokół odbioru końcowego Centrum Kulturalnego (budynek, wyposażenie). - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Rudno - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Dzienniki budowy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Protokół z kontroli obowiązkowej robót budowlanych, dokonywanych przez organ nadzoru budowlanego- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz ze stanowiskiem zakresie ochrony przeciwpożarowej - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

II. Roboty ulegające zakryciu i zanikające wynikające z kosztorysu inwestorskiego oraz projektu budowlanego Centrum Kulturalnego poz. nr 1-55; 57-59; 62-65; 67-95; 108-118; 120-125; 127-136; 138-143; 146-149; 151-156; 158-161; 163; 166; 167; 169-171; 173-190; 197-207; 211-213; 215; 22-223; 225-230; 233-237 uznaje się za wykonane na podstawie:

1. Protokół odbioru końcowego Centrum Kulturalnego (budynek, wyposażenie). - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Dzienniki budowy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Protokół z kontroli obowiązkowej robót budowlanych, dokonywanych przez organ nadzoru budowlanego- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz ze stanowiskiem zakresie ochrony przeciwpożarowej - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

III. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w oparciu o kosztorys inwestorski oraz projektu budowlanego Centrum Kulturalnego - zgodnie z załącznikiem nr 3a.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ mgr inż. Andrzej Stanuch	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR  Marzena Trynda
			STARSZY SPECJALISTA  Krystyna Krańska

IV. Dostawa i montaż wyposażenia wynikającego z Opisu zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji w ramach działania 413 „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 W-1_413_313 z dnia 19/04/2011. zweryfikowano na podstawie :

1. Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Rudno - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Umowa na roboty budowlane i wyposażenie - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Protokół odbioru końcowego Centrum Kulturalnego (budynek, wyposażenie). - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

V. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w odniesieniu do Opisu zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji w ramach działania 413 „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 W-1_413_313 z dnia 19/04/2011 - zgodnie z załącznikiem nr 3b.


VI. Koszty ogólne:

1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa dot. nadzory inwestorskiego - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokół odbioru końcowego Centrum Kulturalnego (budynek, wyposażenie). - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Wpis do Dzienników budowy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

VII. Wykonanie Poz. 214; 245-247 z kosztorysu inwestorskiego w zakresie:

1. prób instalacji centralnego ogrzewania uznaje się za wykonane na podstawie:
 - Protokół sprawozdawczo-opiniotawczy przewodów kominowych - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
 - Protokół z przeprowadzenia próby szczelności centralnego ogrzewania **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. prób instalacji wodociągowej uznaje się za wykonane na podstawie:
 - Protokołu z odbioru technicznego przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR  Marzena Trynda
			STARSZY SPECJALISTA  Ewa Krauska

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych:


- dalmierz laserowy Leica DistoD3
- drogomierz GEO-FENNEL M 10

Załączniki:

3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorys inwestorski

3b. Zweryfikowany zakres projektu – wyposażenie.

3.c Wyjaśnienia beneficjenta

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ mgr inż. Andrzej Staniuch	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR  Marzena Trynda STARSZY SPECJALISTA  Ewa Krainska
--------------------------------	--	--	--